# 計測ステッカー貼り付け要領

配布されるステッカーは以下のフォーマットである。

バウナンバー　－0XX　（0XX は 01～10 の 10 枚）

各番号は必ず以下の通りに貼り付けること。

| ステッカー番号 | 装備 | 貼り付け場所 |
|---|---|---|
| 01 | 艇体 | トランサムの左舷側上部 |
| 02 | センターボード | センターボード最上部でセンターラインに沿って |
| 03 | ラダー | ラダーボード最上部でセンターラインに沿って |
| 04 | マスト | ポートサイドグースネック金物付近 |
| 05 | ブーム | ポートサード前端(シュラウドに当たらない事) |
| 06 | スピンポール | 中央アイストラップの反対側 |
| 07 | メインセール | ポートサイドウインドウの前端 |
| 08 | ジブセール | ポートサイドウインドウの後端 |
| 09 | 予備 | |
| 10 | 予備 | |

計測ステッカーサンプル↓

貼り付け上の注意

1. 貼り付ける場所の汚れを十分落とし、アセトン、シンナー等で脱脂する。
2. ステッカーは貼り直しがきかないので慎重に場所を決めること。
3. 予備のステッカーは各自保管すること。装備交換の申請で許可が出た場合等に使用することが出来る。