

BALATONI YACHT CLUB OPTIMIST NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2023

Felszerelés ellenőrzés menetrendje

1. Az ellenőrzés kezdetének szükséges előzménye, az ellenőrzésre váró csapat VIHAR rendszeren keresztül korábban megtörtént nevezése.
2. Érkezzenek a csapatok (1 edzővel dolgozó versenyzők) együtt
A vitorlákat nem szükséges szétszerelni. A felszerelésnek száraznak kell lennie.
 - a. Az ellenőrzés egy regisztrációval kezdődik, majd a vitorla ellenőrzése következik regisztrálásra kerül a felméréndő csapat
 - b. ellenőrzésre kerül a vitorlaszám felragasztása, hogy megfelel-e az osztályszabályoknak
 - i. <https://optimist.hu/wp-content/uploads/2023/09/Vitorlaszamok-elhelyezese-a-vitorlakon.docx.pdf?fbclid=IwAR2op7-Wzj4yfb9hrv5lN9Pyo0WpOliBZyn8dWem7ZZsY1T-9VgeQmrvUGw>
 - c. a vitorlára az ellenőrzés után pecsét kerül
 - d. Amennyiben a vitorla rendben van, úgy az edző átveszi és a felragasztandó matricákat, hajónként 5 db
3. Amennyiben minden megfelelt a felszerelés ellenőrzésen, abban az esetben van lehetőség a regisztrációt véglegesíteni a versenyirodán, 2023. szeptember 26-án.
Az ellenőrzést végző személy fogja igazolni a versenyiroda felé az ellenőrzés meglétét.

Matricák felragasztásának módja:

- 1.) A matricák felragasztása egyénileg történik
- 2.) A matrica elhelyezéséhez elő kell készíteni a felület, hogy a matrica fennmaradjon a kívánt területen. Ehhez szükség esetén, kérésére segédanyag elérhető a regisztráció helyszínén.
- 3.) a matricákat a következő helyekre KELL felragasztani:
 - a. KORMÁNYRA, szorosan a gyári szám mellé
 - b. SVERTRE, szorosan a gyári szám mellé
 - c. ÁRBÓCRA, a gaff csiga rögzítési furata és az árbócon található alsó felmérési jel közé, a menetirány szerinti első oldalára
 - d. BUMMRA, az alba bekötés és az árbóc villa közé, oldalról jól látható helyre
 - e. GAFFRA, az árbóchoz közelebb eső oldalán, a koptató felső (gaff teteje irányába) feléhez közel

A matricák korábban megadott helyen való elhelyezése mindenkinek egyéni felelőssége, azonban ez versenyen történő indulás feltétele. A matricák hiánya a technikai bizottsága döntése alapján büntetést vonhat maga után.



MATRICA HELYE

